


КП103, 2П103

Справочник по отечественным транзисторам

КП103, 2П103 (полевой транзистор, р-п переход, р-канал)



Прибор	Предельные параметры							Параметры при T = 25°C									
			при T = 25°C			T _{max} , °C	U _{ЗИ} , В	g _{22И} , мкСм	I _{ЗУТ} , нА	U _{ЗИ} , В	S, мА/В	U _{СИ} , В	I _{C, нач} , мА	C _{11И} , пФ	C _{12И} , пФ	K _Ш , дБ	
	P _{max} , мВт	T, °C	U _{СИ} max, В	U _{ЗС} max, В	U _{ЗИ} max, В												
KP103 Е	7	85	10	15		85	0,4...1,5	5	20	10	0,4...2,4	10	0,3...2,5	20	8	3	
KP103 Е1	7		10			85	0,4...1,5		20		0,4...2,4	10	2,5	20		3	
KP103 ЕР	7	85	10	15		85	0,4...1,5	5	20	10	0,4...2,4	10	0,3...2,5	20	8	3	
KP103 Ж	12	85	10	15		85	0,5...2,2	10	20	10	0,5...3,8	10	0,35...3,8	20	8	3	
KP103 Ж1	12		10			85	0,5...2,2		20		0,5...2,8	10	3,8	20		3	
KP103 ЖР	12	85	10	15		85	0,5...2,2	10	20	10	0,5...3,8	10	0,35...3,8	20	8	3	
KP103 И	21	85	12	15		85	0,8...3	15	20	10	0,8...2,6	10	0,8...1,8	20	8	3	
KP103 И1	21		12			85	0,8...3		20		0,8...2,6	10	1,8	20		3	
KP103 ИР	21	85	12	15		85	0,8...3	15	20	10	0,8...2,6	10	0,8...1,8	20	8	3	
KP103 К	38	85	10	15		85	1,4...4	20	20	10	1...3	10	1,0...5,5	20	8	3	
KP103 К1	38		10			85	1,4...4		20		1...3	10	5,5	20		3	
KP103 КР	38	85	10	15		85	1,4...4	20	20	10	1...3	10	1,0...5,5	20	8	3	
KP103 Л	66	85	12	17		85	2...6	40	20	10	1,8...3,8	10	1,8...6,6	20	8	3	
KP103 Л1	66		12			85	2...6		20	10	1,8...3,8	10	1,8...6,6	20		3	
KP103 ЛР	66	85	12	17		85	2...6	40	20	10	1,8...3,8	10	1,8...6,6	20	8	3	
KP103 М	120	85	10	17		85	2,8...7	70	20	10	1,3...4,4	10	3...12	20	8	3	
KP103 М1	120		10			85	2,8...7		20	10	1,3...4,4	10	12	20		3	
KP103 МР	120	85	10	17		85	2,8...7	70	20	10	1,3...4,4	10	3...12	20	8	3	

Прибор	Предельные параметры							Параметры при T = 25°C									
			при T = 25°C			T _{max} , °C	U _{ЗИ} , В	g _{22И} , мкСм	I _{ЗУТ} , нА	U _{ЗИ} , В	S, мА/В	U _{СИ} , В	I _{C, нач} , мА	C _{11И} , пФ	C _{12И} , пФ	K _Ш , дБ	
	P _{max} , мВт	T, °C	U _{СИ} max, В	U _{ЗС} max, В	U _{ЗИ} max, В												
2P103 А	120	25	10	15	10	85	0,5...2,2	40	10	5	0,7...2,1	10	0,55...1,2	17	8	3	
2P103 АР	120	25	10	15	10	85	0,5...2,2	40	10	5	0,7...2,1	10	0,55...1,2	17	8	3	
2P103 Б	120	25	10	15	10	85	0,8...3,3	50	10	5	0,8...2,6	10	1...2,1	17	8	3	
2P103 БР	120	25	10	15	10	85	0,8...3,3	50	10	5	0,8...2,6	10	1...2,1	17	8	3	
2P103 В	120	25	10	15	10	85	1,4...4	80	10	5	1,4...5,5	10	1,7...3,8	17	8	3	
2P103 ВР	120	25	10	15	10	85	1,4...4	80	10	5	1,4...5,5	10	1,7...3,8	17	8	3	
2P103 Г	120	25	10	17	10	85	2...6	130	10	5	1,8...5,8	10	3...6,6	17	8	3	
2P103 ГР	120	25	10	17	10	85	2...6	130	10	5	1,8...5,8	10	3...6,6	17	8	3	
2P103 Д	120	25	10	17	10	85	2,8...7	160	10	5	2...4,4	10	5,4...12	17	8	3	
2P103 ДР	120	25	10	17	10	85	2,8...7	160	10	5	2...4,4	10	5,4...12	17	8	3	

